

# ヤマト小 2分5厘

護岸の補修工事現場

参考写真



※この現場の場合セパレーターはもっと短くて良いです。